

N° : FAC00000049
Date : 30/12/2024
N° TVA : FR13609849153
N° client : CLT00000010

SARL SWS

102 Route de Diemeringen
67430 - LORENTZEN
FRANCE

Siret : 98081401600013
Port. : 06 77 70 56 07
Email : sws.alsace@gmail.com

LILLY FRANCE

2 rue du Colonel Lily
67640 FEGERSEIM
FRANCE
Email : schill_regis@lilly.com

Réf. : CHF088 // Réparation régulateur

Démontage et réparation régulateur CAREL. Remontage et tests

Libellé	Qté	Unité	PU HT	Montant HT	TVA
ART00000010 -Forfait intervention Lilly + Dep	1,00		396,00 €	396,00 €	20,00%
ART00000019 -Réparation platine	1,00		133,00 €	133,00 €	20,00%

Détail de la TVA

Code	Base HT	Taux	Montant
Normale	529,00 €	20,00%	105,80 €

Total HT	529,00 €
TVA	105,80 €
Total TTC	634,80 €

Règlement

Virement

Echéance(s)

634,80 € au 29/01/2025

Coordonnées bancaires

Nom CREDIT AGRICOLE
IBAN FR7617206000289304094257085
BIC AGRIFRPP872

Le montant total s'élève à six cent trente-quatre euros et quatre-vingt centimes

Pas d'escompte pour règlement anticipé. En cas de retard de paiement, une pénalité égale à 3 fois le taux intérêt légal sera exigible (Article L 441-10, alinéa 12 du Code de Commerce).
Pour tout professionnel, en sus des indemnités de retard, toute somme, y compris l'acompte, non payée à sa date d'exigibilité produira de plein droit le paiement d'une indemnité forfaitaire de 40 euros due au titre des frais de recouvrement (Art. 441-6, I al. 12 du code de commerce et D. 441-5 ibidem).