



SERVICES CUISINES

FACTURE

N° : FAC00000046

Date : 28/12/2024

N° TVA : FR13609849153

N° client : CLT00000010

SARL SWS

102 Route de Diemeringen

67430 - LORENTZEN

FRANCE

Siret : 98081401600013

Port. : 06 77 70 56 07

Email : sws.alsace@gmail.com

LILLY FRANCE

2 rue du Colonel Lily

67640 FEGERSHEIM

FRANCE

Email : schill_regis@lilly.com

Réf. : Intervention du 5/12

CHF088: Régulateur HS . relais compresseur collé

CHF109: A mon arrivée l'app est débranché. Remise en marche, test relais E/S, descente en température -essais-

Libellé	Qté	Unité	PU HT	Montant HT	TVA
ART00000010 -Forfait intervention Lilly + Dep	1,00		396,00 €	396,00 €	20,00%
ART00000016 -Forfait intervention Lilly	1,00		300,00 €	300,00 €	20,00%

Détail de la TVA

Code	Base HT	Taux	Montant	Total HT	696,00 €
Normale	696,00 €	20,00%	139,20 €	TVA	139,20 €

Règlement

Virement

Echéance(s)

835,20 € au 27/01/2025

Total HT

696,00 €

TVA

139,20 €

Total TTC**835,20 €****Coordonnées bancaires****Nom** CREDIT AGRICOLE**IBAN** FR7617206000289304094257085**BIC** AGRIFRPP872

Le montant total s'élève à huit cent trente-cinq euros et vingt centimes

Pas d'escompte pour règlement anticipé. En cas de retard de paiement, une pénalité égale à 3 fois le taux intérêt légal sera exigible (Article L 441-10, alinéa 12 du Code de Commerce).

Pour tout professionnel, en sus des indemnités de retard, toute somme, y compris l'acompte, non payée à sa date d'exigibilité produira de plein droit le paiement d'une indemnité forfaitaire de 40 euros due au titre des frais de recouvrement (Art. 441-6, I al. 12 du code de commerce et D. 441-5 ibidem).