

Notre Ref. commande	CC29964
Votre Ref. commande	4200358500
Ref. Affaire	S038866
Représentant	Frédéric LEQUIN

Adresse de Livraison
LILLY FRANCE SAS Z.A. 2 RUE DU COLONEL LILLY B.P.70419 ILLKIRCH CEDEX 67640 FEGERSHEIM 67 FRANCE

REDUCIO
Pour le compte de Lilly France 5 Rue du Talus 67400 ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN

N° Intracommunautaire : FR13609849153

N° Compte Client : 94836540

Correspond a 100 % du montant de la commande

E-MAIL : compta@adslaminaire.com

FACTURE N° 32327

Référence	Désignation	Qté	Prix Unitaire	Remise	Montant HT	TVA
DEP3	Frais de déplacement (En cas d'annulation, une facturation s'appliquera selon le tarif indiqué : - 50 % pour une annulation entre 24h et 48h ouvrées - 100% si l'annulation survient sous moins de 24h ouvrées)	1,00	410,00	0,00%	410,00	20
Surcharge	Surcharge de transport	1,00	21,00	0,00%	21,00	20
MOH	Main d' œuvre remplacement de la visière, des 2 sangles et réglage de la hotte Optimale 16 n°15667.	1,00	398,00	0,00%	398,00	20
MIR-GLACE OPTIMALE 16	verre feuilleté 44/2, joint plat poli 4 côtés, avec 3 trous ronds diam 200 + 2 pans coupés dim : 1570 x 700 x 8mm	1,00	996,00	0,00%	996,00	20
ACS-1025-03	Sangles pour trous ronds et/ou trous oblongs.	2,00	25,00	0,00%	50,00	20
DIAG	Diagnostic sur : - Optimale 16 n°15669 (Année 2008) - Optimale 16 n°15666 (Année 2008) - PPS 18 n°15665 (Année 2008) - PPS 18 n°15668 (Année 2008) Prestation : - Fourniture de 2 plaques signalétiques pour les hottes Optimale 16 n°15667 et 15666. - Vérification des sangles et du système de maintien /	1,00	398,00	0,00%	398,00	20

Suite du détail sur la page suivante ...

Notre Ref. commande	Adresse de Livraison	
CC29964	LILLY FRANCE SAS Z.A. 2 RUE DU COLONEL LILLY B.P.70419 ILLKIRCH CEDEX 67640 FEGERSHEIM 67 FRANCE	
Votre Ref. commande		
4200358500		
Ref. Affaire	Date de Facture	Echéance
S038866	30/10/2024	29/11/2024

Correspond à 100 % du montant de la commande

FACTURE N° 32327

Référence	Désignation	Qté	Prix Unitaire	Remise	Montant HT	TVA
	<p>visseries des sangles des 2 Optimale 16 n°15669 et 15666 et des 2 PPS 18 n°15665 et 15668 - Remplacement des vis et des sangles si besoin.</p> <p>Seules les pièces remplacées seront facturées.</p> <p>Régularisation suite à l'intervention du 15 10 2024</p>					

FL 100

RCS BOBIGNY TVA Payée sur les débits

	IBAN	BIC / SWIFT
CIC :	FR76 3006 6109 1600 0100 2960 176	CMCIFRPP
BNP - PARIBAS :	FR76 3000 4025 1100 0109 4559 568	BNPAFRPPIFE

TOTAL H.T.	2 273,00 €
TOTAL TVA	454,60 €
TOTAL T.T.C	2 727,60 €
ACOMPTE	0,00 €
NET A PAYER	2727,60 €

FACTURE N°32327
NET A PAYER
2727,60 €
Virement Bancaire 30 J
Echéance: 29/11/2024

ADS LAMINAIRE se réserve la propriété des biens vendus jusqu'à complet paiement du prix à la date prévue. En cas de procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire, la propriété des biens livrés restant impayés pourra être revendiquée par ADS LAMINAIRE. L'incorporation des biens réservés objet du présent contrat à un autre bien ne pourra faire obstacle à la revendication de propriété, si une séparation sans dommage est possible. La présente clause ne fait pas obstacle au transfert des risques de la chose à l'acheteur dès livraison des biens vendus. Aucun escompte pour paiement anticipé. Tout retard de paiement engendre une pénalité calculée sur la base du taux d'intérêt légal en vigueur.