



SERVICES CUISINES

FACTURE

N° : FAC00000047

Date : 28/12/2024

N° TVA : FR13609849153

N° client : CLT00000010

SARL SWS

102 Route de Diemeringen

67430 - LORENTZEN

FRANCE

Siret : 98081401600013

Port. : 06 77 70 56 07

Email : sws.alsace@gmail.com

LILLY FRANCE

2 rue du Colonel Lily

67640 FEGERSHEIM

FRANCE

Email : schill_regis@lilly.com

Réf. : Intervention du 18/12

CHF132-01: diagnostic, relais démarrage hs. Devis à faire

CHF120: fait disjoncter, diagnostic, compresseur en C/C. devis remplacement à neuf demandé.

CHF109: suite essais, compresseur se bloque après plusieurs heures de fonctionnement. test avec relais de démarrage, défaut persiste. Devis compresseur/vanne gaz chaud à faire

Libellé	Qté	Unité	PU HT	Montant HT	TVA
ART00000010 -Forfait intervention Lilly + Dep	1,00		396,00 €	396,00 €	20,00%
ART00000016 -Forfait intervention Lilly	2,00		300,00 €	600,00 €	20,00%

Détail de la TVA

Code	Base HT	Taux	Montant	Total HT	996,00 €
Normale	996,00 €	20,00%	199,20 €	TVA	199,20 €

Règlement Virement

Echéance(s) 1 195,20 € au 27/01/2025

Coordonnées bancaires

Nom CREDIT AGRICOLE

IBAN FR7617206000289304094257085

BIC AGRIFRPP872

Le montant total s'élève à mille cent quatre-vingt-quinze euros et vingt centimes

Pas d'escompte pour règlement anticipé. En cas de retard de paiement, une pénalité égale à 3 fois le taux intérêt légal sera exigible (Article L 441-10, alinéa 12 du Code de Commerce). Pour tout professionnel, en sus des indemnités de retard, toute somme, y compris l'acompte, non payée à sa date d'exigibilité produira de plein droit le paiement d'une indemnité forfaitaire de 40 euros due au titre des frais de recouvrement (Art. 441-6, I al. 12 du code de commerce et D. 441-5 ibidem).