



FACTURE N° 202003159

Code Client : 10099

Date	TVA Intracommunautaire
18/12/2025	FR90 750635690

LIVRAISON

Les produits ont été livrés à l'adresse ci-dessous
SCHMIDT KÜCHEN GMBH & CO. KG
Hubert-Schmidt-Straße-4
66625 Türkismühle
Allemagne

REDUCIO

A l'attention de Service Facturation
5, rue du Talus
67400 ILLKIRCH GRAFFENSTADEN
France

Votre Commande

BC-207807/N_ORDRE_NA

Email : factures@direct.reducio.fr
N° de Série Broche : 2011023867

Règlement

AVANT LIVRAISON

Echéance

18/12/2025

En cas de non réparation du matériel, la broche vous sera renvoyée démontée, frais de transport à votre charge. Un montant forfaitaire de 10% du devis après démontage vous sera facturé au titre de participation aux frais et temps de démontage et d'analyse du matériel engagés par IBAG.

Si la broche doit être remontée par nos soins en vue d'un échange standard auprès du fabricant machine, un forfait de 1.500€ sera facturé pour cette opération (broche non fonctionnelle).

CONDITIONS DE REGLEMENT: SOUS RESERVE D'ACCORD COFACE VALIDE LORS DE LA COMMANDE ; OU, A DEFAUT, D'UN ACCORD DE GARANTIE COMPLEMENTAIRE TOP-LINER DONT LES FRAIS VOUS SERONT REFECTURES. EN CAS DE REFUS PAR LA COFACE, LES CONDITIONS DE PAIEMENT « AVANT LIVRAISON » SERONT MAINTENUES.

Délai 3 à 4 semaines.

Facturation suivie par : Mme Milde Marie, Email : contact@ibag.fr

Cette facture correspond à notre **facture Proforma N° 715** déjà réglée.

Affaire	Pièce	Désignation	Quantité	PUHT Brut	Rem.	PUHT Net	Prix Total	TVA
21010	BL N° 3368 du 18/12/2025 N° de série : 2011023867 Electrobroche HSD AT/MT 1120-120 18000RPM Porte-mandrin spécial sur machine : BIESSE Comprend : - remplacement des roulements à billes	PA.EB.HSD.AT/MT1120-120.18000 REPARATION STANDARD	1,00	4 100,00 €		4100,00 €	4 100,00 €	1

Page 1/3



FACTURE N° 202003159

Code Client :	10099		REDUCIO					
Date	18/12/2025	Votre Commande	BC-207807/N_ORDRE_NA					
Affaire	Pièce	Désignation	Quantité	PUHT Brut	Rem.	PUHT Net	Prix Total	TVA
	- 1 jeu des pièces soumises à usure - main d'oeuvre lors du démontage, montage, contrôle - Test et rodage sur banc d'essai <i>Garantie sur toutes les pièces remplacées de 6 mois ou max. 1000 heures de service selon le premier terme échu.</i> *** Prix roulements inclus ***							
21011	NK4034.0S_G 1 PAIRE DE 2 ROULEMENTS	ROULEMENT BILLES ACIER	2,00					1
21012	NK3034.0S_G 1 PAIRE DE 2 ROULEMENTS	ROULEMENT BILLES ACIER	2,00					1
21013	B00.MOC Remise 30% accordée pour mise en place d'une pièce d'occasion.	CAPOT ET VENTILATEUR OCCASION	1,00	560,00 €	30,00 %	392,00 €	392,00 €	1
21014	STD.AUTRE - Remplacement et réglage du capteur et mise en place de son connecteur - Reprise sur les entretoises des roulements avant - Ajout de joints toriques sur le logement arrière	TRAVAIL SUPPLEMENTAIRE	1,00	330,00 €		330,00 €	330,00 €	1
21015	PJ.EQ	EQUILIBRAGE DYNAMIQUE	1,00	104,00 €		104,00 €	104,00 €	1
21016	LAT.F006	EMBALLAGE DE BROCHE	1,00	128,32 €		128,32 €	128,32 €	1
21017	XPU. Transport messagerie Eurofirst	FRAIS DE TRANSPORT	1,00	79,15 €		79,15 €	79,15 €	1

Page 2/3



FACTURE N° 202003159

Code Client :	10099		REDUCIO					
Date	18/12/2025	Votre Commande	BC-207807/N_ORDRE_NA					
Affaire	Pièce	Désignation	Quantité	PUHT Brut	Rem.	PUHT Net	Prix Total	TVA

T.V.A. acquittée sur les débits				
BASE HT	TVA	TAUX	MONTANT TVA	MONTANT TTC
5 133,47 €	1	20,00 %	1 026,69 €	6 160,16 €

TOTALS	
TOTAL HT	5 133,47 €
TOTAL TVA	1 026,69 €
TOTAL TTC	6 160,16 €

Sans escompte pour paiement anticipé - Pénalités de retard au taux de 10% annuels - Indemnité forfaitaire de recouvrement : 40€

*** FACTURE ORIGINALE - N°TVA INTRACOM FR50418483459 ***